## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé: ZD11299930 EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER **NATURE DU CONTRÔLE** (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 14/05/2024 24019263 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DÉFAILLANCES MAJEURES** 3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non 13/07/2024 conforme aux exigences (D) 4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES): Mauvaise NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE fixation du feu (AVG) Contre-visite 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** les exigences (G) N° D'AGRÉMENT : S067Z214 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION: Usure excessive (AVG) 8.2.22.c.2. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique un (9) RAISON SOCIALE: PRO CONTROLE MUNDOLSHEIM dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif (3) COORDONNÉES 2a Rue de l'Industrie antipollution: P0562 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide 67450 MUNDOLSHEIM autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à Tel:09 81 43 43 26 l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR autres usagers de la route (AV) N° D'AGRÉMENT : 067S1175 NOM ET PRÉNOM non renseianés **DÉFAILLANCES MINEURES** 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION: Jeu anormal SIGNATURE 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES: Vitrage fissuré ou décoloré **IDENTIFICATION DU VÉHICULE** (AV) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise Date de 1ère mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D) FF-140-GP (F) 08/04/2019 08/04/2019 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un Marque Désignation commerciale corps étranger (AVG,AVD,ARG,ARD) **PEUGEOT EXPERT** 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau Genre (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : VF3VFAHKHJZ118401 N1 **CTTE** Panneau ou élément endommagé (AVG) Type/CNIT Énergie GO N10PGTCT071H412 Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES 113967 AVANT ARRIERE D D INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Ripage (-8 à +8m/km) : -0.3 m/km 11% Dissymétrie suspension (≤30%) : 4% Forces verticales: 1188 daN 826 daN PROCÈS-VERBAL N° : DATE: Frein de service 479 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%) 457 daN 257 daN 274 daN N° D'AGRÉMENT DU CENTRE 5% Forces de freinage (efficacité): 457 daN 257 daN 274 daN 479 daN Taux d'efficacité global (≥50%) : 72 Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%) : 19% Émissions à l'échappement FF-140-GP Opacité des fumées (0.51 m-1) C1:<0.10 C2:<0.10 Feux de croisement (-3.0% à -0.5%) -3.7% Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) -4.0% -4.0% CT 13/07/2024

N° D'AGRÉMENT : \$067Z214 N° DE SÉRIE : VF3VFAHKHJZ118401 N° D'IMPRIMÉ : ZD11299930 S067Z214 S 13/07/2024 FF-140-GP