Historique véhicule

Données véhicule

N° de châssis	WAUZZZF2XKN07[redacted]
Date de livraison :	2019-09-27
Prochain CT	2023-12
Prochain Service Antipollution	2023-12

Historique

Afficher 5 éléments

:	:	:	:
2025-03-11	80920	506029	186407429

Réclamation du client	Le client nous signale que le coffre ne s'ouvre que manuellement
Codage client	Carrosserie Aménagements et pièces rapportées > Commande portes, hayon/battants > Ouverture manuelle capot arrière
Constat atelier	Mise en charge de la batterie Lecture des défauts : pas de défauts dans le calculateur de coffre arrière Contrôle des TPI : pas de TPI pour le souci actuellement rencontré Effectuer les plans de contrôle sur les vérins de coffre : les vérins de coffre sont à remplacer Remplacement des vérins de coffre Réglage de base Le véhicule refonctionne
Codage atelier	Carrosserie Aménagements et pièces rapportées > Capots/hayon/battants > Vérin hydraulique p. commande de capot arrière > Fonctionnalité > hors fonction
Pièce de rechange réparant le dommage	4k8-827-851-L-

:	:	:	:
2025-03-11	80920	506029	186959906

Réclamation du client	Le client nous signale que le coffre ne s'ouvre que manuellement
Codage client	Carrosserie Aménagements et pièces rapportées > Commande portes, hayon/battants > Ouverture manuelle capot arrière
Constat atelier	Mise en charge de la batterie Lecture des défauts : pas de défauts dans le calculateur de coffre arrière Contrôle des TPI : pas de TPI pour le souci actuellement rencontré Effectuer les plans de contrôle sur les vérins de coffre : les vérins de coffre sont à remplacer Remplacement des vérins de coffre Réglage de base Le véhicule refonctionne
Codage atelier	Carrosserie Aménagements et pièces rapportées > Capots/hayon/battants > Vérin hydraulique p. commande de capot arrière > Fonctionnalité > hors fonction
Pièce de rechange réparant le dommage	4K8-827-851-L-

:	:	:	.:
2025-03-11	80920	506029	428310

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	01500060	GFS/Fonction guideé .	-	0000		0
2	27068950	Batterie :chargé	-	0000		0
3	55612050	Unités entraînem.hayon :dép.+rep.	-	0000		0
4	70032000	Revêt. lat. AR coffre :dép.+rep.	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	4K8827851L	UNITE	1.00	A	OWN	08		0
2	4K8827851L	UNITE	1.00	A	OWN	08		0

:	:	:	.:	Remarq.
2025-03-11	80920	506029	428309	

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	01500060	GFS/Fonction guideé .	-	0000		0
2	27068950	Batterie :chargé	-	0000		0
3	55612050	Unités entraînem.hayon :dép.+rep.	-	0000		0
4	70032000	Revêt. lat. AR coffre :dép.+rep.	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	4K8827851L	UNITE	1.00	A	OWN	08		0
2	4K8827851L	UNITE	1.00	A	OWN	08		0

:	:	:	.:
2025-03-11	80920	506029	428308

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	01500060	GFS/Fonction guideé .	-	0000		0
2	27068950	Batterie :chargé	-	0000		0
3	55612050	Unités entraînem.hayon :dép.+rep.	-	0000		0
4	70032000	Revêt. lat. AR coffre :dép.+rep.	-	0000		0
5	01500060	GFS/Fonction guideé .	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	4K8827851L	UNITE	1.00	A	OWN	08		0
2	4K8827851L	UNITE	1.00	A	OWN	08		0
3	N 10528301	Batterie	1.00	A	OWN	01		0
4	N 10528301	Batterie	1.00	A	OWN	01		0

:	:	:	.:
2023-11-20	56448	350310	412924

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	TOL1	MO TOLERIE T1	-	0000		0
2	TOL2	MO TOLERIE T2	-	0000		0
3	PEINT1	MO PEINTURE T1	-	0000		0

:	:	:	.:	Remarq.
2023-11-20	56451	502807	413264	

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	40771950	Barre stabilisatrice :déposée et re	-	0000		0
2	44052000	Roues :déposés et reposés	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	4K0411309L	STABILISAT	1.00	A	OWN	04		0
2	N 10286110	Ecr.embase	2.00	A	OWN	01		0
3	WHT006917	VIS	2.00	A	OWN	01		0
4	N 10609203	Ecr.embase	4.00	A	OWN	01		0

:	:	:	.:	Remarq.
2023-11-20	56451	502807	412866	

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	01090000	Services Entr.Vid.(var.) .	X	0000		0
2	20341950	Filtre à gazole :déposée et reposée	-	0000		0
3	85181950	Filtre à poussière et pollen :dép.+	-	0000		0
4	23241950	Cartouche filtre à air :dép.+rep.	-	0000		0
5	01400050	Service Liquide de Frein .	X	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	4M0819439B	Filt.odeur	1.00	A	OWN	01		0
2	4K0133844D	CARTOUCHE	1.00	A	OWN	01		0
3	4K0201541G	FLEXIBLE	1.00	A	OWN	08		0
4	4K0201541F	FLEXIBLE	1.00	A	OWN	08		0
5	G 052195FM	Huile mote	61.00		6	17		0
6	N 0138495	Bague jo	1.00	A	OWN	01		0
7	N 90926401	Collier	1.00	A	OWN	01		0
8	059198405B	JOINT	1.00	A	OWN	01		0

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
9	4B0422379	Collier	1.00	A	OWN	08		0
10	4N0127401A	FILTRE	1.00	A	OWN	01		0
11	N 91167901	Vis d obtu	1.00	A	OWN	01		0
12	B 000750S0	LIQUIDE FR	1.10	A	OWN	02		0

:	:	:	:
2021-12-22	24146	516484	143774684

Réclamation du client	LE CLIENT SIGNALE QUE LA PILE DU DOUBLE DE CLE SE VIDE TOUS LES 2 MOIS ENVIRON
Codage client	Contrôle d'accès, autorisation de démarrage, protection antivol > Fermeture > Pile p. clé à radiocommande > Fonctionnalité > hors fonction
Constat atelier	Défaut non constaté ce jour , lecture des défaut via appareil de diag : pas de code erreur concernant une télécommande , contrôle et remplacement de la pile de clé (pile chute sous le 3V de manière sporadique)
Codage atelier	Contrôle d'accès, autorisation de démarrage, protection antivol > Fermeture > Pile p. clé à radiocommande > Équipement électrique > Tension trop faible
Pièce de rechange réparant le dommage	N -105-283-01-

Travaux supplémentaires

#	Numéro	Description
1	85181950	Filtre à poussière et pollen
2	01400050	Service Liquide de Frein

:	:	:	.:	Remarq.
2021-12-22	24149	516484	460213	

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	01090000	ServLD avec Serv Mobil	X	0000		0
2	01400000	Service Liquide de Frein	X	0000		0
3	85181900	Filtre a poussiere et pollen depet	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	N 0138157	Bague jo	1.00		OWN	1		0
2	059198405B	JOINT	1.00		OWN	1		0
3	B 000750M3	Liquide fr	1.00		OWN	2		0
4	4M0819439B	Filt.odeur	1.00		OWN	1		0
5	N 10528301	Batterie	1.00		OWN	1		0
6	TOT310602	5W30 QUARTZ LONG LIFE	6.10		6	17		0
7	RECYCLAGE DECH	RECYCLAGE DECHETS	1.00		6			0

:	:	:	.:
2021-11-18	21760	516278	458938

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	26883500	Agent de réduction :vérifié et comp	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	G 052910A99	AD BLUE VRAC	20.00		6	6		0

:	:	:	.:	Remarq.
2021-02-02	7940	514261	808559	

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	27068950	Batterie :chargé	-	0000		0
2	01510000	Mises à jour logicielles .	X	0000		0

:	:	:	.:	Remarq.
2021-02-02	7940	514261	808558	

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	97810199	Controle du faisceau de cables	-	0000		0
2	10821900	Carénage anti-bruit :déposée et rep	-	0000		0
3	97814999	Fixation du faisceau de cables	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	6R0971497	SERRECABL	1.00		OWN	1		0

:	:	:	.:
2021-02-02	7940	307439	450301

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	AZCAR1	TOLERIE T1	-	0000		0
2	AZCAR2	TOLERIE T2	-	0000		0
3	AZPEINT	MO PEINTURE	-	0000		0
4	INGVER	INGREDIENTS PEINTURE	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	4K8807648C RU6	GRILLE	1.00		OWN			0
2	4K8807683A 9B9	GRILLE	1.00		OWN			0
3	4K0121284S	GUIDAG.AIR	1.00		OWN			0
4	4K8121764B	GUIDAG.AIR	1.00		OWN			0
5	4K8121764C	GUIDAG.AIR	1.00		OWN			0
6	4S0805163	CLIP	4.00		OWN			0
7	4K8821172N	CUVELA.ROU	1.00		OWN			0
8	4K8807611A	FERMETURE	1.00		OWN			0
9	REMISE PIED MO	REMISE PIED MO	1.00		6			0

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
10	FORFAIT SANITA	FORFAIT SANITAIRE	1.00		6			0
11	PROD. PLASTIQU	PROD PLASTIQUE	1.00		6			0
12	DECHET CARROSS	DECHET CARROSSERIE	1.00		6			0
13	REMISE PIED PR	REMISE PIED PR	1.00		6			0

:	:	:	:
2020-11-03	0	513627	128657549

Réclamation du client	le client nous signale un message apparait sur le combiné "sécurité enfant dysfonctionnement "
Codage client	Information, navigation, communication, divertissement > Symboles/messages de dysfonctionnement > Message de dysfonctionnement de verrouillage centralisé > Fonctionnalité > réagit
Constat atelier	pas de défaut constaté
Codage atelier	Aucune réparation effectuée
Pièce de rechange réparant le dommage	

:	:	:	.:
2020-06-11	721	512596	442911

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	AZMEC1	POSA ANTI RONGEUR ELECTRIQUE	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	000054651A	PROTECTION	1.00		OWN	10		0
2	RECYCLAGE DECH	RECYCLAGE DECHETS	1.00		6			0

:	:	:	.:	Remarq.
2020-04-09	45	512271	849702	

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	27068950	Batterie :chargé	-	0000		0
2	01510000	Mises à jour logicielles .	X	0000		0

:	:	:	.:	Remarq.
2020-03-10	44	512217	849652	

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	55611999	Depose et repose des agrafes de sur	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	4K8827905	AGRAFE	4.00		OWN	6		0

#		
1	Description	Service Mise à la Route
2	Remarq.	

Affichage de l'élément 1 à 20 sur 20 éléments