## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZD11299477

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

(4) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

13/07/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT: S067Z214

(9) RAISON SOCIALE: PRO CONTROLE MUNDOLSHEIM

(3) COORDONNÉES: 2a Rue de l'Industrie

67450 MUNDOLSHEIM

Tel:09 81 43 43 26

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 067Z1224

NOM ET PRÉNOM: non renseignés

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE** 

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

ET-079-CH (F)

Date de 1ère mise en circulation

28/12/2017

Marque

Désignation commerciale

RENAULT MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF1MA000859359466 N1 CTTE

Type/CNIT Ér N10RENCT553P562 GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

66349

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

PROCÈS-VERBAL N° :

ET-079-CH

CT 13/07/2024

\$067Z214 24019256 **XXXXX** 

DATE:

Énergie

## **DÉFAILLANCES MAJEURES**

4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARD) 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARD) 4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences (G)

6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement (D)

## **DÉFAILLANCES MINEURES**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS:
Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE:
Panneau ou élément endommagé (AV,G,D)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS:
Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVD)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR: Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/01/2022 : 43207 km / 09/03/2022 : 44797 km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE D Ripage (-8 à +8m/km) : -1.7 m/km 4% Dissymétrie suspension (≤30%) : 1% Forces verticales : 1339 daN 986 daN Frein de service Forces de freinage : Déséquilibre (<20%) 472 daN 447 daN 282 daN 287 daN 6% Forces de freinage (efficacité): 447 daN 282 daN 287 daN 472 daN Taux d'efficacité global (≥50%) : Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%) : 21%

 Émissions à l'échappement

 Opacité des fumées (0.43 m-1)
 C1 : <0.10</td>
 C2 : <0.10</td>

 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)
 -2.2%
 -1.0%

N° D'AGRÉMENT : \$067Z214 N° DE SÉRIE : VF1MA000859359466 N° D'IMPRIMÉ : ZD11299477