PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE N° d'imprimé: ZD11299486 EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER **NATURE DU CONTRÔLE** (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 14/05/2024 24019272 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DÉFAILLANCES MAJEURES** 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle 13/07/2024 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES: Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE des rétroviseurs (AV) Contre-visite 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** les exigences (G,D) N° D'AGRÉMENT : S067Z214 (9) RAISON SOCIALE : PRO CONTROLE MUNDOLSHEIM **DÉFAILLANCES MINEURES** 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AV) (3) COORDONNÉES : 2a Rue de l'Industrie 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace 67450 MUNDOLSHEIM légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) Tel:09 81 43 43 26 (D) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : N° D'AGRÉMENT : 067Z1214 Panneau ou élément endommagé (G) non renseignés NOM ET PRÉNOM : Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/04/2022 : 83209 km / 16/02/2023 : SIGNATURE : 105053 km **IDENTIFICATION DU VÉHICULE** Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 104120

EW-868-VM (F) 23/0	04/2018 23/04/2018			
Marque	Désignation commerciale			
RENAULT	MASTER			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale Genre			
VF1VB000659363274	N1 CTTE			
Type/CNIT	Énergie			
VBUM9TMYB33063H3T0)(GO			
Documer	nt(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculati	on			

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

	126200			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :			
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :				

EW-868-VM

CT 13/07/2024

S067Z214 S 13/07/2024 EW-868-VM

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ΔVΔΝΤ

ARRIFRE

	AVAIL		AININEILE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-6.8			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	1%		0%	
Forces verticales :	1879 daN		1802 daN	
Frein de service Forces de freinage : Déséquilibre (<20%) : Forces de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (≥50%) :	627 daN 7% 627 daN 68	669 daN 669 daN	623 daN 3% 623 daN	609 daN 609 daN
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18	%) : 23%		

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées (0.50 m-1) C1 : <0.10 C2 : <0.10

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -4.0% -4.0%

N° D'AGRÉMENT : \$067Z214 N° DE SÉRIE : VF1VB000659363274 N° D'IMPRIMÉ : ZD11299486