

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZD11299489

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		14/05/2024		24019277	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCES MAJEURES			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ		3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (G)			
13/07/2024		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AR)			
Contre-visite		5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée (AVD)			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,AVD)			
N° D'AGRÈMENT : S067Z214		DÉFAILLANCES MINEURES			
(9) RAISON SOCIALE : PRO CONTROLE MUNDOLSHEIM		1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)			
(3) COORDONNÉES : 2a Rue de l'Industrie		3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (D)			
67450 MUNDOLSHEIM		4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARG)			
Tel:09 81 43 43 26		8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0106			
N° D'AGRÈMENT : 067Z1224		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/06/2019 : 69776 km / 09/07/2020 : 98046 km / 18/08/2021 : 119351 km / 25/10/2022 : 140572 km			
NOM ET PRÉNOM : non renseignés					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DT-748-AL (F)		30/07/2018		02/07/2015	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		KANGOO			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1FW18B553058389		N1		CTTE	
Type/CNIT		Énergie			
N10RENCT376R899		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
164740					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DT-748-AL					
CT 13/07/2024					
S067Z214 S 13/07/2024 DT-748-AL					
N° D'AGRÈMENT : S067Z214					
N° DE SÉRIE VF1FW18B553058389					
N° D'IMPRIMÉ : ZD11299489					