## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé: ZD11299492 EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER **NATURE DU CONTRÔLE** (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 14/05/2024 24019281 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DÉFAILLANCES MAJEURES** 3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES: Vitrage dans un état (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ inacceptable (G) 13/07/2024 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE les exigences (G) Contre-visite 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manguante : visibilité fortement **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** réduite (AR) N° D'AGRÉMENT : S067Z214 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE): (9) RAISON SOCIALE: PRO CONTROLE MUNDOLSHEIM Source lumineuse défectueuse 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS: Mauvaise attache (3) COORDONNÉES : 2a Rue de l'Industrie des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (AVG) 5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de 67450 MUNDOLSHEIM ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu (AVG) Tel:09 81 43 43 26 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de N° D'AGRÉMENT : 067Z1224 provoquer des blessures (AV) 7.3.1.b.2. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL: Défectueux non renseignés NOM ET PRÉNOM SIGNATURE **DÉFAILLANCES MINEURES** 8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une **IDENTIFICATION DU VÉHICULE** anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement Date de 1ère mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation important ET-044-CH (F) 28/12/2017 28/12/2017 Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif Marque Désignation commerciale antipollution: P0380 RENAULT **TRAFIC** Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques (1) N° dans la série du type (VIN) Genre (5) Catégorie internationale depuis le 20 mai 2018 : 04/05/2022 : 53517 km VF1FL000359672301 N1 **CTTE** Type/CNIT Énergie GO N10RENCT558A639 Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 72290 AVANT ARRIERE D D INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Ripage (-8 à +8m/km) : +0.4 m/km 3% Dissymétrie suspension (≤30%) : 5% Forces verticales: 1188 daN 930 daN PROCÈS-VERBAL N° : DATE: Frein de service 430 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%) 411 daN 302 daN 307 daN N° D'AGRÉMENT DU CENTRE 5% Forces de freinage (efficacité): 430 daN 411 daN 302 daN 307 daN Taux d'efficacité global (≥50%) : 68 Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%) : 19% Émissions à l'échappement ET-044-CH Opacité des fumées (0.52 m-1) C1:<0.10 C2:<0.10 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -4 0% -1 8% CT 13/07/2024

N° D'AGRÉMENT : S067Z214 N° DE SÉRIE VF1FL000359672301 N° D'IMPRIMÉ : ZD11299492 S067Z214 S 13/07/2024 ET-044-CH