PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé: ZD11299939 EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER **NATURE DU CONTRÔLE** (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 14/05/2024 24019283 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances critiques **DÉFAILLANCES CRITIQUES** 5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES: Corde visible ou endommagée (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ (AVD) 14/05/2024 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE **DÉFAILLANCES MAJEURES** Contre-visite 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ N° D'AGRÉMENT : S067Z214 source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (G) (9) RAISON SOCIALE : PRO CONTROLE MUNDOLSHEIM 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par (3) COORDONNÉES : 2a Rue de l'Industrie les exigences (D) 5.2.3.c.2. PNEUMATIQUES: Pneumatiques de structure 67450 MUNDOLSHEIM différente (AR) Tel:09 81 43 43 26 6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS: Ouvrant, charnière, serrure ou (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR gâche manguants ou mal fixés (AV) N° D'AGRÉMENT : 067Z1214 NOM ET PRÉNOM : non renseianés **DÉFAILLANCES MINEURES** 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS: SIGNATURE Disque ou tambour légèrement usé (AV,AR) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un **IDENTIFICATION DU VÉHICULE** corps étranger (AVG,ARD) Date de 1ère mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux BV-493-QQ (F) 28/09/2011 26/11/2015 Marque Désignation commerciale Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques RENAULT **MASTER** depuis le 20 mai 2018 : 04/12/2018 : 120772 km / 25/11/2019 Genre : 135204 km / 25/11/2019 : 135211 km / 01/02/2021 : 157008 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale km / 18/01/2022 : 175516 km VF1MAF2AB46068233 **CTTE** N1 Type/CNIT Énergie GO N10RENCT0062529 Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES 198474 AVANT ARRIERE D D INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Ripage (-8 à +8m/km) : -2.0 m/km 9% Dissymétrie suspension (≤30%) : 16% Forces verticales: 1304 daN 1255 daN PROCÈS-VERBAL N° : DATE: Frein de service Forces de freinage : Déséquilibre (<20%) 501 daN 497 daN 458 daN 412 daN N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 1% 11% Forces de freinage (efficacité): 497 daN 458 daN 412 daN 501 daN Taux d'efficacité global (≥50%) : Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%) : 21% Émissions à l'échappement **BV-493-QQ** Opacité des fumées (1.07 m-1) C1:<0.10 C2:<0.10

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

-3.9%

CT 14/05/2024

S067Z214 R 14/05/2024 BV-493-QQ

N° D'AGRÉMENT : \$067Z214 N° DE SÉRIE : VF1MAF2AB46068233 N° D'IMPRIMÉ : ZD11299939