

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZD11299496

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

14/05/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S067Z214

(9) RAISON SOCIALE : PRO CONTROLE MUNDOLSHEIM

(3) COORDONNÉES : 2a Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
Tel:09 81 43 43 26

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 067Z1201

NOM ET PRÉNOM : non renseignés

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1ère mise en circulation

BV-960-JA (F)

26/11/2015

22/09/2011

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VF1MAFCAC45953375

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10RENT0015149

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

238412

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES CRITIQUES

1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale non visible) (ARG)
1.1.14.a.3. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé (ARG)

DÉFAILLANCES MAJEURES

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV)
1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable (AR)
4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (G)
4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G)
4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse
5.2.3.c.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de structure différente (AR)
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVG,AVD)
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AVD)
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km) :		-0.7 m/km		
Dissymétrie suspension (≤30%) :		1%		10%
Forces verticales :		1356 daN		1258 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	470 daN	442 daN	289 daN	436 daN
Déséquilibre (<20%) :	7%		34%	
Forces de freinage (efficacité):	470 daN	442 daN	289 daN	436 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :	62			
Frein de stationnement		Taux d'efficacité (≥18%) : 20%		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)		-2.4%		

BV-960-JA

CT 14/05/2024

S067Z214
R 14/05/2024
BV-960-JA

N° D'AGRÈMENT :S067Z214

N° DE SÉRIE VF1MAFCAC45953375

N° D'IMPRIMÉ : ZD11299496

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZD11299497

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		14/05/2024	24019288
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances critiques		Suite du procès-verbal	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ		DÉFAILLANCES MINEURES	
14/05/2024		3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AVD)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,ARG)	
Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/10/2018 : 155470 km / 08/10/2019 : 176396 km / 26/10/2020 : 195497 km / 07/12/2020 : 197677 km / 14/06/2022 : 220097 km	
N° D'AGRÈMENT : S067Z214			
(9) RAISON SOCIALE : PRO CONTROLE MUNDOLSHEIM			
(3) COORDONNÉES : 2a Rue de l'Industrie			
67450 MUNDOLSHEIM			
Tel:09 81 43 43 26			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 067Z1201			
NOM ET PRÉNOM : non renseignés			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BV-960-JA (F)		26/11/2015	22/09/2011
Marque		Désignation commerciale	
RENAULT		MASTER	
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre
VF1MAFCAC45953375		N1	CTTE
Type/CNIT		Énergie	
N10RENCT0015149		GO	
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
238412			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			
XXXXXXXXXXXXX			
XXXXXXXXXXXXX			
XXXXXXXXXXXXX			
XXXXXXXXXXXXX			
XXXXXXXXXXXXX			
XXXXXXXXXXXXX			
N° D'AGRÈMENT :		S067Z214	
N° DE SÉRIE :		24019288	
N° D'IMPRIMÉ : ZD11299497		XXXXXX	