N° DU PROCÈS-VERBAL



## PROCES-VERBAL RÔLE TECHNIQUE

TE DU CONTRÔLE

N° D'IMPRIMÉ: ZD00686910	DE CONTR
NATURE DU CONTRÔLE	(3) DA
Contrôle technique périodique	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	
Défavorable pour défaillances majeures	<u>DÉFAILI</u> 3.2.1.c.2
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	3.4.1.b.2 AVD
23/04/2025	4.1.2 a.2 n est pas 5.2.3.e.2
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	AVG, AV 8 1 1 a 2
Contre-visite	excessif 8 2 22 c : 8 2 22 e :
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	<u>DÉFAILL</u> 4.5.2.a.1
N° D AGREMENT : \$067Z154	d'un feu d
CONTROLE TECHNIQUE DE LA  (9) RAISON SOCIALE ZINSEL  16, ZI SECTEUR ZINSEL  (3) COORDONNÉES : 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODE	5.2.3.e.1, 5.2.3.h.1, fonctionn Kilométra 04/10/202
Tel: 03.88.53.24.63	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÉMENT: 067Z1097 SIGNATURE:	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	
(2) Immatriculation et pays  Date d'immatriculation  08/09/2021  Date de 1 <sup>tim</sup> mis en circulation  10/07/2018	е
Marque Désignation commerciale XC90	
(1) N= dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Gen YV1LF68UCK1425841 M1G VP	
Type/CNIT Énergi	ie
M1GVLVVPS382382 G0	
Document(s) présentē(s)	
Certificat d'immatriculation	

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

275 421

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE:

PROCES-VERBAL N :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE

24/02/2025 25054000

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

.ANCE(S) MAJEURE(S) :

ETAT DES VITRAGES Vitrage dans un état inacceptable - AR

- ESSUIE-GLACE Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux -

- ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement dans les limites prescrites par les exigences - D

- PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint -/D

- SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT : Niveaux de bruit anormalement élevé ou

2 - OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important 2 - OPACITÉ Contrôle impossible des émissions à l'échappement

ANCE(S) MINEURE(S) :

- RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale de brouillard avant - G, D

 - PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger - AVG, AVD
 - PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques e mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé - AVG, AVD, ARG, ARD

ages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018; 22 : 188028 Km // 16/12/2022 : 191853 Km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
AVANT ARRIERE G D Ripage (- 8 à +8 m/km) : -1.4 m/kmDissymétrie suspension (<=30%) : 21 % 3 % Forces verticales : 1144 daN 1022 daN Frein de service Force de freinage : 426daN 406daN 335daN 313daN Déséquilibre (<20%) : 5 % 7 % Force de freinage (efficacité) : 426daN Taux d'efficacité global (>=58%) : 335daN 313daN 406daN 68 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 20%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) : G : -1.6 % D: -4.0 % D: -0.4 % Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) : G : -0.2 %