

Contrôles techniques

Date	Nature	Résultat	Kilométrage
16/01/2025	Contrôle Technique Périodique	FAVORABLE	161292 km
30/01/2024	Contrôle Technique Périodique	FAVORABLE	156615 km
18/01/2022	Contrôle Technique Périodique	FAVORABLE	152059 km
14/01/2020	Contrôle Technique Périodique	FAVORABLE	148122 km
06/06/2019	Contrôle Technique Périodique	FAVORABLE	147964 km
05/05/2017	Visite Technique Périodique	FAVORABLE	140086 km
12/05/2015	Visite Technique Périodique	FAVORABLE	125473 km
29/06/2013	Visite Technique Périodique	FAVORABLE	121510 km
23/06/2011	Visite Technique Périodique	FAVORABLE	116448 km

Porsche



VIN: WPOZZZ99Z1S680079

Essence

Généré le 10/04/2025 09:57



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Dommage

✓ Tout a l'air bien



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 11 pays :  +5

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé ✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :



États-Unis



Lituanie



Slovaquie



Tchéquie



Slovénie



Italie



Roumanie



Hongrie



Suède



Canada



Danemark


Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

Dernier kilométrage connu : 161 297 km



Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Statut légal


Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



Contrôle technique



Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave



Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Domage

01/2020  France



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+
sources de données dans 35
pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

✓ **Aucun problème détecté**

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**
Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Émissions

Combien d'émissions de CO₂ les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

Note
Tranche d'émissions de CO₂ : G (309 g/km)

Émissions de CO₂

Jusqu'à 120 120 - 140 140 - 155 155 - 165 165 - 190 190 -

Émission de CO₂ g/km

Émissions CO₂ de ton
véhicule

309 g/km Classe **G**

Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

Porsche



Déplacement moteur

3,6 l



Puissance moteur

309 kW (414 hp)



Type de carburant

Essence



Catégorie

M1



Homologation

e13*98/14*0059*01



Poids total

1885 kg



Émissions de CO2

309 g/km



Norme d'émissions

Euro 3

Chronologie

2 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

01/2000 🌐 Pays inconnu



Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.